

01 Titel:**Sofortmaßnahmen an Güterwagenradsätzen (Radscheiben)
Empfohlene Maßnahmen der ERA-Task Force „Broken wheels“**02 Zweck:

Diese FTI beinhaltet Informationen über, von einer ERA Task Force ermittelten, Sofortmaßnahmen bezüglich der Untersuchung von diversen Güterwagenradsätzen.

03 Gültigkeit:

Diese FTI gilt am Netz der ÖBB-Infrastruktur AG bis auf Widerruf.

04 Inhalt:

Auf Grund von verschiedenen Vorfällen mit Radscheiben der Bauart BA 314 / ZDB29 und der Bauart BA004 hat das Joint Network Secretariat der ERA im Rahmen einer Task Force „Broken wheels“ obligatorische Sofortmaßnahmen für den Betrieb und die Instandhaltung dieser Radsätze festgelegt.

Diese Maßnahmen richten sich an die betroffenen ECM (Instandhaltungsverantwortliche der Güterwagen, die diese Radtypen verwenden) und an die diese Wagen einsetzenden Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU).

Diese Maßnahmen sind sowohl auf der ERA Homepage als auch auf der Homepage des BMVIT (Eisenbahnbehördliche Verfügungen) veröffentlicht.

<https://www.bmvit.gv.at/verkehr/eisenbahn/sicherheit/verfuegungen/index.html>

	Erstellt	Geprüft	Freigegeben
Datum:	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017
Name:	BL Fahrzeugzulassung - Hofer	BL Standards – Geppel	BL - Kleinschuster

5 Verteiler:

A) Empfänger Infrastruktur AG (Bereiche und Stäbe):

Asset Management und Strategische Planung
Bahnsysteme
Betrieb
Bildungszentrum Eisenbahn
Netzzugang
Streckenmanagement und Anlagenentwicklung

Rail Equipment GmbH
Terminal Service Austria

Stab Sicherheit und Betriebsleitung
Stab Recht
Stab Qualität und Systeme

B) Externe Empfänger

alle zugelassenen EVU
VPI Österreich

	Erstellt	Geprüft	Freigegeben
Datum:	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017
Name:	BL Fahrzeugzulassung - Hofer	BL Standards – Geppel	BL - Kleinschuster